

Santa Bárbara, 23 de abril de 2024.

SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

CNPJ: 24.378.986/0001-04

Reforma e ampliação de área física para PRONTO ATENDIMENTO

ENDEREÇO: Rua das Mercês, 355 – Centro – SANTA BÁRBARA/ MG

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELO PROJETO:

Patrícia Nobre Carneiro
Arqª Patrícia Nobre Carneiro CAU A 44013-2

RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO:

MEMORIAL DESCRITIVO:

O projeto contempla reforma e ampliação de área física 1.090,20 m2 para o pronto atendimento.

A comunicação entre o restante do estabelecimento ocorre por escada e rampa internos.

O acesso de pacientes ocorre, em nível, através da sala de espera ou pela área de ambulâncias. Há uma comunicação interna ao hospital onde os pacientes são encaminhados para a estrutura de unidades de internação, bloco cirúrgico e imagemologia, caso exista essa necessidade.

Número de funcionários setor/ turno estimado: 37 funcionários no período diurno (melhor turno), sendo 13 homens e 24 mulheres.

Especialidades médicas atendidas nos consultórios: pediatria, clínica médica, ortopedia, ginecologia/ obstetícia e clínica geral. Os consultórios são rotativos, reservando o consultório com sanitário anexo para ginecologia/ obstetícia.

ARQUITETURA.... Patrícia Nobre Carneiro

31.99102.2227

1 de 12

O pronto atendimento dispõe de salas de exames exclusivas para ECG e ultrassonografia.

O serviço de imagem está localizado no 1º andar do pronto atendimento e o acesso a esse serviço é facilitado através de circulação interna. Tecnologia utilizada pelo aparelho com emissão de radiação e respectiva obtenção de imagens (aralógica, digitalizada ou digital): o aparelho de RX existente é digital. A Imagemologia dispõe ainda de sala de exames de tomografia computadorizada, endoscopia, mamografia e ultrassonografia, esse projeto já foi aprovado por esta Diretoria.

A agência transfusional localizada no 1º pavimento do estabelecimento.

Os pontos de gases foram indicados em projeto e serão objetos de projetos complementares a serem executados por profissional responsável.

Este projeto foi concebido através das resoluções vigentes, incluindo a RDC 50/02, da ANVISA.

MATERIAIS DE ACABAMENTO:

PRONTO SOCORRO

Ambiente	Piso	Parede	Teto	Rodapé	Observações
Recepção	Piso vinílico linha IQ Opitima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Nave. Uso de tabica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Pontos parede, elétrica e telefonia.
Sala de espera	Piso vinílico linha IQ Opitima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Nave. Uso de tabica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Ponto para purificador de água (bebedouro).
I.S. pacientes/ PNE	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco	xxx	Divisórias em granito polido com h=180. Portas em vidro temperado jateado h=160.

			Neve. Uso de talpica.		Bancada em granito polido com rodabanca e testeira h=10, cuba em louça branca de embutir. Torneira de mesa com fechamento automático. Bacia sanitária em louça branca. Ducha higiênica cromada. Válvula de descarga cromada. Espelho. O assentamento das peças sanitárias do sanitário adaptado deverão obedecer ao preconizado pela NBR9050, da ABNT.
L.S. infantil	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talpica.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Bacia sanitária infantil e fraldário em granito polido.
Tiagem	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor; Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talpica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Pontos para rede, elétrica e telefonia.
Sala de suturas e curativos	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor; Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talpica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cubra inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula.
Macas/ cod. todas	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor; Tarkett, cor a definir	Pintura acrílica com emassamento.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talpica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	

	ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cubra inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula.
Sala de gesso e redução de fraturas	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	
Espera paciente tirado	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	
Consultório ginecológico	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	
Sala de exames ultrassonografia	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	
Sanitários consultórios/ salas de exames	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	xxx	
Sala de serviço social	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10. cuba de embutir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Pontos para

	natura, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e taseira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de massa com fechamento automático. Pontos para rede, elétrica e telefonia.
Sala de ECG	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e taseira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cuba inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula. Porto para purificador de água (bebedouro).
Sala de aplicação de medicamentos	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e taseira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cuba inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula. Porto para purificador de água (bebedouro).
I.S. farm./ PNE sala de aplicação de medicamentos	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	xxx	Lavatório pequeno em louça branca com coluna suspensa. Torneira de massa com fechamento automático. Bacia sanitária em louça branca. Ducha higiênica cromada. Válvula de descarga cromada. Barras de apoio cromadas. Espelho. As peças serão assentadas conforme NBR 9050, da ABNT.
I.S. masc. Sala de aplicação de medicamentos	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de talisca.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca e taseira h=10, cuba em louça branca de embutir. Torneira de massa com fechamento automático. Bacia sanitária em louça branca. Ducha higiênica cromada. Válvula de descarga cromada. Espelho.
Consultórios	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor:	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e taseira h=10, cuba de

	Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.		Neve. Uso de taboica.		embutir em louça branca. Torneira de massa com fechamento automático. Pontos para rede, elétrica e telefonia.
Sala de inalação	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de taboica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodcbanca h=25 e taseira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cubra inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula.
Leitos isolados	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de taboica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	
Banheiros isolados	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de taboica.	xxx	
Salas coletivas de observação	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de taboica.	Seguir padrão utilizado no piso. h=10cm.	Bancada em granito polido com rodcbanca h=25 e taseira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de massa com fechamento automático. Pontos para rede elétrica.
Banheiros das salas de observação	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de taboica.	xxx	Bancada em granito polido com rodcbanca h=25 e taseira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de massa com fechamento automático. Bacia sanitária em louça branca. Ducha higiênica cromada. Válvula de descarga cromada. Chuveiro. Espelho.
Fosfo de enfermagem	Piso vinílicoinha IQ	Pintura acrílica com	Forno de gesso	Seguir padrão utilizado	Bancada em granito polido com

	Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	e massamento.	pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	no piso, h=10cm.	rodabanca h=25 e testeira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cuba inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula. Pontos para rede, elétrica e telefonia.
DML	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	xxx	Tancue em louça branca e torneira de parede, cromada para uso geral. Armário para guarda de materiais e utensílios de limpeza.
Sala de utilidades	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca h=10 e testeira h=10. Fia de despejo do lado de tubulação de esgoto; Ducha higiênica cromada instalada próximo à pia de despejo. Válvula de descarga cromada. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cuba inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula.
Rx portátil	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	
Sala de emergências	Piso vinílicoinha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cuba inox de embutir 56x34x17 alto brilho, com válvula. Uso de bote macas a definir.

MEMORIAL DESCRITIVO
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCEDES

Guarda de cadáver	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarket!, cor a definir ou porcelancto natural, a definir.	Cerâmica branca até o tato.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neva. Uso de tablica.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10, cuba de embuir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10. Utilização de torneira para uso especial com abertura pelo cotovelo. Cubo inox de embuir 56x34x17 alto brilho. com válvula.
Depósito de equipamentos	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarket!, cor a definir ou porcelancto natural, a definir.	Fintura acrílica com emassamento.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neva. Uso de tablica.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	Pontos elétricos de acordo com a demanda dos equipamentos.
Louçaria	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarket!, cor a definir ou porcelancto natural, a definir.	Fintura acrílica com emassamento.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neva. Uso de tablica.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	Armário em mdf branco com prateleiras internas.
Farmácia	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarket!, cor a definir ou porcelancto natural, a definir.	Fintura acrílica com emassamento.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neva. Uso de tablica.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10, cuba de embuir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Pontos para rede, telefonia e elétrica.
Copa	Porcelancto natural, a definir.	Cerâmica branca até o tato.	Forro de gesso pintado. Cor: Branco Neva. Uso de tablica.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca h=10 e testeira h=10. Cuba inox de embuir 56x34x17 alto brilho, com válvula. Utilização de torneira de mesa: Bica móvel. Pontos para elétrica e

MEMORIAL DESCRITIVO
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCÊS

					telefonia.
Quartos de plantão	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	Pontos para rede, elétrica, tv e telefonia.
Banheiros quarto de plantão	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca h=25 e testeira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Bacia sanitária em louça branca. Ducha higiênica cromada. Válvula de descarga cromada. Chuveiro. Espelho.
Vestibulares de funcionários	Porcelanato natural, a definir.	Cerâmica branca até o teto.	Forno de gesso pintado. Cor: Branco Neve. Uso de tablica.	xxx	Bancada em granito polido com rodabanca h=10 e testeira h=10, cuba de embutir em louça branca. Torneira de mesa com fechamento automático. Bacia sanitária em louça branca. Ducha higiênica cromada. Válvula de descarga cromada. Chuveiro. Espelho. Divisórias em granito polido com portas em alumínio anodizado, tipo veneziana.
Circulações	Piso vinílico linha IQ Optima, fornecedor: Tarkett, cor a definir ou porcelanato natural, a definir.	Pintura acrílica com emassamento.	Forno removível em fibra mineral composto por placas de 125x62,5cm, com estrutura aparente e borda reta.	Seguir padrão utilizado no piso, h=10cm.	Uso de bafe macas a definir.

NOTAS GERAIS:

- A execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser executada de tal forma que permita a completa limpeza do canto formado. Especial atenção deve ser dada a união do rodapé com a parede de modo que os dois estejam alinhados, evitando-se o resalto do rodapé que permite o acúmulo de poeira e é de difícil limpeza.
- No caso de utilização de paredes em gesso acartonado, deverão ser previstas estruturas internas para fixação de bancadas, tanques, TVs e armários.
- As portas de correr devem ter trilho suspenso, puxador cromado "tipo H".
- As portas de folha única serão de madeira de 35 mm de espessura, de 1ª qualidade. As portas de madeira, alçares e marcos deverão receber pintura esmalte. Serão fixadas chapas de aço nº 20 com 40cm de altura na base das portas.
- Os alçares serão executados com acabamento em meia esquadria (no encontro de 02 peças):
- A máquina e a fechadura serão da mesma marca e de modelos compatíveis, segundo o fabricante, a fim de garantir o perfeito funcionamento.
- Moçanetas instaladas, de acordo com a função dos ambientes. Devendo ser do tipo alavanca ou similares.
- Em cada porta deverão ser instaladas 03 dobradiças.
- Deverão ser instalados molas hidráulicas aéreas em todos os sanitários providos de porta com abertura tipo giro:
- Todos os rejuntas utilizados deverão ser do tipo epóxi, com aditivo antidescolante, seguindo as cores aproximadas do azulejo ou granito, deverão atender as espessuras recomendadas pelos fabricantes.
- Serão colocadas soleiras em granito, com 03cm de espessura, polido e lustrado nos vãos das portas. Todas as medidas deverão ser conferidas "in loco". Não devem ter emendas, configurando um desnível de no máximo 01cm entre as áreas molhadas e secas.
- Em todos os ambientes que as paredes forem azulejadas, não haverá a instalação de rodapés, sendo que o assentamento do azulejo deverá iniciar-se do encontro do piso com a alvenaria.

- Todas as bacias sanitárias receberão assento compatível com o modelo instalado.
- Todos os ralos utilizados na área interna deverão ser do tipo sifonados com tampa escamoteável em aço inox. É proibida a instalação de ralos nas salas de exames, sala de medicação, inalação, consultórios, salas de observação.
- Deverá ser previsto caimento em direção a ralos, nos pisos sujeitos a lavagem (Sanitários, Utilidades e DML).
- Instalação de espelhos cristal 4mm, colado com silicone, nos sanitários de pacientes e de funcionários, obedecer ao eixo da pia para a instalação, sempre que possível.
- Deverá ser instalado próximo a todos os lavatórios: porta toalha interfolhada, dispenser para sabonete líquido tipo spray e dispenser para álcool gel. Cor: Branco. Esses produtos devem ser fabricados em poliestireno de alto impacto.
- Nos sanitários, além dos equipamentos descritos acima, deverá ser instalado o porta papel higiênico. Cor: Branco. Esses produtos devem ser fabricados em ABS de alta resistência e possuir chave para evitar furto do material.
- As louças e seus respectivos acessórios serão instalados de acordo com as indicações do projeto e das recomendações do fabricante.
- Todas as tomadas a serem instaladas deverão ser do tipo com três pinos, ou seja, do tipo com contato de aterramento.
- Tomadas e interruptores devem seguir a mesma linha e ser do mesmo fabricante.
- Será previsto a instalação de receptores de televisão, nas salas de espera. Nesses locais, haverá tomada para antena, ligada a um sistema de antena coletiva, quando houver necessidade.
- Instalar purificador de água nas salas de espera, sala de aplicação de medicação e copa (bebedouro).

- "As tomadas de ar não podem estar próximas de dutos de exaustão de cozinhas, sanitários, laboratórios, lavanderia, centrais de gás combustível, grupos geradores, vácuo, estacionamento interno e edificação, bem como outros locais onde haja emanção de agentes infecciosos ou gases nocivos, estabelecendo-se a distância mínima de 8,00m destes locais." RDC50/02, da ANVISA.

- Renovação do ar: "sistema de condicionamento artificial de ar necessita de insuflamento e exaustão de ar tipo forçado, atendendo aos requisitos quanto à localização de dutos em relação aos ventiladores, pontos de exaustão do ar e tomadas do mesmo. Todo o retorno de ar deve ser feito através de dutos, sendo vedado o retorno através de sistema aberto (plenum)."

"... Deverá ser previsto um sistema energético, ara atender às conduções mínimas de utilização do recinto quando da falta do sistema elétrico principal, com o mínimo período de interrupção." RDC50/02, da ANVISA.

- "Os níveis de ruído provocados pelo sistema de condicionamento, insuflamento, exaustão e difusão do ar, não podem ultrapassar os previstos pela norma brasileira NB-10 da ABNT para quaisquer frequências ou grupos de frequência audíveis." RDC50/02, da ANVISA.

- "O sistema de ar condicionado não poderá provocar, em qualquer ponto do hospital, vibrações mecânicas de piso ou estrutura que prejudiquem a estabilidade da construção ou o trabalho normal do EAS, obedecido o critério compatível e especificado para cada aplicação." RDC50/02, da ANVISA.

Coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,

Arqª Patrícia Nobre Carneiro

CAU A 44013-2